



**ESTADO DO ACRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL**


OF/CM/CZS/AC/Nº 173/2021

Cruzeiro do Sul-Ac,  
Em 07 de abril de 2021.

Sr. Secretário,

**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC**, atendendo solicitação do Vereador **BARTOLOMEU GOMES DOS SANTOS**, expressa na sessão do dia 06.04.2021, solicita de Vossa Senhoria que veja a possibilidade de atender as seguintes reivindicações: 1. verificar a situação de um esgoto que fica em frente à Escola Craveiro Costa, tendo em vista que o referido esgoto está com a tampa irregular; 2. arrumar o bueiro na Rua Afonso Pena, no Bairro do Colégio, próximo a Padoka, tendo em vista que o referido bueiro se encontra destruído e pode acontecer um desabamento na referida via.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para externar sinceros votos de estima e apreço.

  
**Franciney Freitas de Souza**  
*Presidente*

**AO**  
**ILMº. SR.**  
**JOSINALDO BATISTA FERREIRA**  
**DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**  
**NESTA**

Ruivora totalmente destruída

Risco de desabamento

Rua Afonso Pena - Colégio - Próximo ao PADO KA





**ESTADO DO ACRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL**


OF/CM/CZS/AC/Nº 172/2021

Cruzeiro do Sul-Ac,  
Em 07 de abril de 2021.

Sr. Secretário,

**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC**, atendendo solicitação do Vereador **BARTOLOMEU GOMES DOS SANTOS**, expressa na sessão do dia 06.04.2021, solicita de Vossa Senhoria que veja a possibilidade de construir um quebra-molas e faixa de pedestre em frente à Escola Craveiro Costa, tendo em vista que a referida escola fica em um cruzamento, e tanto os pedestres e motoristas correm o risco de acidentes por falta de sinalização.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para externar sinceros votos de estima e apreço.

  
*Franciney Freitas de Souza*  
**Presidente**

**AO**  
**ILM. SR.**  
**FRANCISCO FÁBIO CORREIA FILHO.**  
**DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**  
**NESTA**

~ Necesidad de que los muros y pisos de Piedra  
En frente a Escuela Comunal Costa  
Rica de maderas

⇒ TAPA DE ESGOTO IRREGULAR

